

中古車点検表〔対象機種：ラフテレーンクレーン〕

Lot No.

1. 基本情報

クレーン部	情報
メーカー	TADANO
モデル名	GR120N-1
スペック	00117
製造番号	FD0419
クレーン製造年月	2003 年 3 月 (西暦)
クレーン検査有効期限	2023 年 4 月 24 日 (西暦) 切れ() 休止() 廃止()

車輻部	情報
型式	TR120
車台番号	TR120-0419
車検初度登録年月	2003 年 4 月 (西暦)
車検有効期限	2023 年 12 月 20 日 (西暦) 切れ() 一時抹消() 輸出抹消()
走行距離	152,038 km 故障() 交換実績有()
稼働時間	13,655 hr 故障() 交換実績有()
エンジン型式	4M50

点検日	2023.2.3
会社NO.	56
点検者	Fukuchang

落札後引渡場所	神戸港
実機所在地	神戸港

2. 標準仕様

ブーム	6 段 23.8 m	最大吊上総荷重	4.9 ton
-----	------------	---------	---------

ジブ	スタンダード() パワー()	2 段 5.5 m
----	------------------	-----------

アウトリガー	H() O() X()
--------	----------------

フック	2 個 4.9 t 1.4 t
-----	-----------------

3. 機械概要評価

No.	点検項目	項目なし	外観評価					不具合詳細/特記事項	写真
			A	B	C	D	E		
クレーン部	1 ブーム			✓					
	伸縮シリンダー			✓					
	2 ジブ			✓				ジブ未張り出し 目視のみ	
	シリンダー	-		✓					
	3 起伏シリンダー (1) 本			✓					
	4 メインウインチ(モーター含む)			✓					
	サブ ウインチ(モーター含む)			✓					
	5 ウインチワイヤ			✓					
	6 フック			✓					
	7 旋回台(モーター/減速機含む)			✓					
	ガントリー(ガイドローラー/ジブ含む)			✓					
車輻部	キャビン(座席含む)			✓					
	ロータリジョイント			✓					
	8 アウトリガー(フロート含む)			✓					
	ジャッキ/スライドシリンダー					✓		4本ともジャッキ部オイルにじみ	
	9 油圧部品(ポンプ/バルブ等)			✓					
	10 油圧ホース/ホースリール等			✓					
	11 AML(過負荷防止装置)			✓					
	巻過防止装置			✓					
	各種電装装置					✓		リアストップランプ球切れ	
	12 シャーシフレーム			✓					
	13 エンジン(マフラー/エアクリナー含む)			✓					
14 トルコン/ミッション			✓						
15 ブレーキ装置(リターダー含む)			✓						
16 ステアリング装置			✓						
17 動力伝達装置(アスル/ハブ/デフ)			✓						
18 アクセル装置			✓						
19 エアー装置			✓						
全体	20 外装類全般			✓					
	21 塗装全般			✓					

(注)①評価基準 *チェック(✓)

- A 外観/機能共、新品に近い“優”な状態
- B 経年相応の変化はあるが、整備を必要とせず、良好な状態
- C 軽微な不具合・損傷が認められ、小整備が必要な状態〔油圧部品では油しみ程度〕
- D 稼働はするが、整備を必要とする状態〔油洩れ/腐食/凹み/亀裂等の不具合〕
- E 稼働させるには、即刻修理が必要な状態〔AML・重要保安部の不具合を含む〕

②不具合部位を写真撮影している場合、写真項目欄に『✓』にて表示する。

③点検項目がないものは、項目なし欄に“-”を記入する。

4. タイヤ評価 (注)溝残率は目視による参考評価。

前方	右	タイヤサイズ: 275/80R22.5 TOYO	溝残 70 %	傷/ヒビあり() 交換()	右	タイヤサイズ: 275/80R22.5 TOYO	溝残 70 %	傷/ヒビあり() 交換()
			*スノー() 再生()				*スノー() 再生()	
	左	タイヤサイズ: 275/80R22.5 TOYO	溝残 70 %	傷/ヒビあり() 交換()	左	タイヤサイズ: 275/80R22.5 TOYO	溝残 70 %	傷/ヒビあり() 交換()
			*スノー() 再生()				*スノー() 再生()	

5. その他特筆事項

1 重要書類管理: 車検証 有 ・ クレーン検査証 有 ・ 設置報告書 有	2 運転席ヘッドレスト欠
3 運転席暖房NG: ロータリジョイント部のラジエーターホースを止めている。	

6. 作動評価

1 クレーン部	良() 普通() 悪()	評価コメント
2 車輻部	良() 普通() 悪()	評価コメント

7. 商品総合評価

A() B() C() D() E()

★評価基準・A(最良)・B(良)・C(普)・D(微悪)・E(悪)